

RODZAJ PRODUKTU

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, i elastyczna, bezbarwna lub lekko zabarwiona na żółto żywica epoksydowa.

DANE TECHNICZNE

Twardość, Shore D	ok. 45
Lepkość	ok. 1,0 Pa*s (tak, jak dostarczony)
Gęstość	Mieszanina 1,07-1,18 g/cm ³ (bezbarwny - zabarwiony)
Zawartość części stałych (objętościowo)	100%
Połysk	Błyszczący
Czas składowania	6 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, przechowywane w temperaturze minimum 15°C.

ZASTOSOWANIE

- Spoivo dla systemów posadzkowych na bazie kolorowego piasku kwarcowego.
- Spoivo do wykonywania zapraw i jastrychów epoksydowych.
- Warstwa uszczelniająca i/lub wiążąca pył na podłożach mineralnych itp.
- Podkład pod powłoki na niestabilne podłoże, płyty wiórowe itp.
- Właściwy jako podkład na asfalt i materiał bitumiczny itp.

WŁAŚCIWOŚCI

Tłumi dźwięk i wibracje na płytach stalowych itp.

TEMPERATURA

Wymagana temperatura podłogi podczas aplikacji: 12-25°C (RH< 70%).

CZAS PRZYDATNOŚCI DO OBRÓBK

Po zmieszaniu należy zużyć w ciągu 30 min.

CZAS UTWARDZANIA

8 do 16 godzin	Dla nakładania następnych warstw
24 godziny	Dla ruchu pieszego lub lekkich obciążeń
5 do 7 dni	Dla pełnego utwardzania i uzyskania odporności chemicznej

PROPORCJE MIESZANIA

2 części wagowe Eradur® Flexibel Primer komp.A (opakowanie 10 kg).
1 część wagowa Eradur® Flexibel Primer komp. B (opakowanie 5 kg).

Eradur® Flexibel Primer jest produktem dwukomponentowym, jego niewłaściwe dozowanie lub niedokładne wymieszanie powoduje częściowe lub niedostateczne utwardzenie żywicy.

Przed aplikacją materiał należy mechanicznie mieszać przez kilka minut, tak aby cały został wymieszany zarówno z dna, jak i ze ścian naczynia.

Ważne jest, aby proporcje mieszania między bazą i utwardzaczem były dokładnie zachowane.

W czasie stosowania komponenty powinny mieć temperaturę pokojową w zakresie od 15-30°C.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ostrzeżeniami umieszczonymi na etykietach oraz z kartami bezpieczeństwa produktów. Podczas pracy z Eradur® Flexibel Primer konieczne jest używanie okularów oraz ubrań ochronnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki mieszanki.