

ERADUR® Lätt Och Rent

Karta PRODUKTOWA

RODZAJ PRODUKTU

Zasadowy detergent bez barwników i środków zapachowych.

ZASTOSOWANIE

Dla mocno zabrudzonych powierzchni takich jak wejścia, podłogi przemysłowe i warsztatowe.

WŁAŚCIWOŚCI

- Silnie stężony alkaliczny środek czyszczący, wytwarzany specjalnie dla podłóg epoksydowych.
- Szczególnie skuteczny na tłuste zabrudzenia i tłuszcz zwierzęcy.
- Nie zawiera środków polerujących i nie pozostawia zacieków na powierzchni podłogi.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Środek czyszczący pozostawić od 2 do 5 min., wytrzeć i spłukać wodą. Mocniejsze zabrudzenia usuwać mechanicznie.

DOZOWANIE

50 ml do 10 litrów wody przy normalnym zabrudzeniu.

Do czyszczenia mocno zabrudzonych posadzek przemysłowych z żywic epoksydowych może być stosowany roztwór 1-5%, czyli 1-5 decylitra na 10 litrów wody. Umieścić roztwór na zabrudzonej powierzchni i pozostawić od 2 do 5 minut. Czyścić mechanicznie. Wyssać lub wysuszyć roztwór, a następnie płukać czystą wodą.

UWAGA! W przypadku innych materiałów podłogowych niż epoksydowe należy najpierw przetestować środek na małym obszarze i zobaczyć, czy podłoga jest odporna na środek czyszczący.

Powyższa informacja została przygotowana według stanu naszej najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy. Ponieważ jednak warunki aplikacji mogą różnić się od opisanych, nie możemy ponosić pełnej odpowiedzialności za efekt końcowy.